

PCB事前調査結果

PCB含有可能性蛍光灯安定器事前調査結果

No.	建物名	階層	室名	製造メーカー	品番・品名	調査方法	PCB有無
①	ランプ	1 F	倉庫	松下電工(株)	FZ40413447	メーカーに確認	無
②	ランプ	1 F	ランプ下	松下電工(株)	FZ40413447	メーカーに確認	無
③	ランプ	1 F	倉庫	松下電工(株)	FZ20111290	メーカーに確認	無
④	車庫棟	2 F	駐車場（北）	松下電工(株)	FZ4011446	メーカーに確認	無
⑤			駐車場（南）	松下電工(株)	FZ40413445K	メーカーに確認	無
⑥				松下電工(株)	FZ40114497	メーカーに確認	無
⑦		3F	駐車場	松下電工(株)	FZ40114446	メーカーに確認	無
⑧				松下電工(株)	FZ40413445K	メーカーに確認	無
⑨			廊下	松下電工(株)	FZ40413444	メーカーに確認	無
⑩			男子便所	松下電工(株)	FZ20111290	メーカーに確認	無
⑪			業務管理課	松下電工(株)	FZ40114497	メーカーに確認	無
⑫				松下電工(株)	FZ40413445K	メーカーに確認	無
⑬			給湯室	松下電工(株)	NZ4011HA-5UH	メーカーに確認	無
⑭			倉庫	松下電工(株)	NZ4011HA-5UH	メーカーに確認	無
⑮			階段室	松下電工(株)	FZ40413444	メーカーに確認	無
⑯	屋外（水銀灯）			松下電工(株)	YZ40121432	メーカーに確認	無

PCB含有可能性機器事前調査結果

No.	主要電機機器名		製造メーカー	製品概要	調査方法	PCB有無
⑰	工場棟電気室	変圧器	富士電機(株)	1300kVA(乾式)	銘板を確認	無
⑱		変圧器	富士電機(株)	100kVA(乾式)	銘板を確認	無
⑲		変圧器	富士電機(株)	50kVA(乾式)	銘板を確認	無
⑳		直列リアクトル	ニチコン(株)	160kVA	分析	無
㉑		高圧コンデンサ	ニチコン(株)	160kVA	分析	無
㉒		直列リアクトル	ニチコン(株)	53.2kVA	分析	無
㉓		高圧コンデンサ	ニチコン(株)	53.2kVA	分析	無
㉔	工場棟	変圧器	不明	10kVA(乾式)	銘板を確認	無
㉕		変圧器	相原電機(株)	2kVA(乾式)	銘板を確認	無
㉖	排水処理棟	変圧器	相原電機(株)	3kVA(乾式)	銘板を確認	無

PCB含有可能性建材事前調査結果

No.	建物名	階層	室名	製造メーカー	製品概要	調査方法	PCB有無
㉗	ランプ	1 F	倉庫	不明	窓ガラスシーリング材	分析	無
㉘	ランプ	1 F	倉庫	不明	窓ガラスシーリング材	分析	無
㉙	ランプ	1 F	倉庫	不明	建具シーリング材	分析	無
㉚	ランプ	1 F	倉庫	不明	建具シーリング材	分析	無
㉛	車庫棟	2 F	駐車場	不明	窓ガラスシーリング材	分析	無
㉜	車庫棟	2 F	外壁	不明	ALCシーリング材	分析	無
㉝	車庫棟	2 F	駐車場	不明	建具シーリング材	分析	無
㉞	車庫棟	2 F	外壁	不明	水切りシーリング材	分析	無
㉟	車庫棟	1 F	柱	不明	マリンペイント	分析	無

PCB事前調査場所

